平成 27 年 10 月

お客様各位

株式会社クボタ
空調事業ユニット

長年ご使用のファンコイルユニットについてご注意ください

本年３月に販売を終了致しましたファンコイルユニットにつきまして、今後末永く安心してご使用頂くために、定期的な保守点検と劣化部品の交換をお願い致します。

家電製品を長期使用しておりますと、内部部品の経年劣化に伴う発煙や発火の可能性があることは、すでに各省庁より調査報告されている通りです。

ファンコイルユニットについても、使用しておりますモーター・コンデンサー・電線は経年劣化しますため、定期的な点検や劣化部品の交換が適切に行われないと、極稀ではありますが発煙・発火をする恐れがあります。

運転中に焦げ臭いにおいや異常音が発生したり、電線やプラグが異常に熱くなった時は、運転を停止し電源プラグを抜いて下さい。

ファンコイルユニットの点検や部品交換につきましては、取扱説明書並びに
日本冷凍空調工業会発行の「保守・点検ガイドライン」をご参照願います。

以上